

แบบรายงานผลการตรวจประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการ

(๑. การทำวัณน้ำมะพร้าว ๒. การทำมะพร้าวขาว ๓. การทำมะพร้าวดำ ๔. การทำน้ำตาล (โรงหลอม) ๕. การทำน้ำตาลกรวด)

ในพื้นที่ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

ที่	ชื่อ - สกุล ผู้ประกอบการ / บ้านเลขที่	ประเภท กิจการ (ระบุตัวเลข)	ปริมาณ น้ำเสีย (ลบ.ม. ต่อ วัน)	สภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย			ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งด้วยชุดตรวจภาคสนาม		
				ไม่มี	ชำรุด	ใช้งานได้ปกติ	ค่า pH (๕.๕ - ๙.๐)	ค่า อุณหภูมิ (ไม่เกิน ๔๐ C)	ค่า TDS ไม่เกิน ๓,๐๐๐
๑	นายอำนาจ ทวีชื่น / บริษัท ปาล์ม โคโคนัท ซูการ์ พลัส จำกัด ๙๙ หมู่ ๑ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๔	๔๕๐	-	-	✓	๖.๕๗	๒๘.๖๕	๔๓๑
๒	นางพรทิพย์ จิรศุภางค์กุล / บริษัท อัมพร ฟูดส์ (๒๐๑๖) จำกัด ๘๗/๑ หมู่ ๑๑ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๑	๓,๐๐๐	-	-	✓	๘.๒๗	๒๙.๑๙	๑,๙๙๘
๓	นางสาวเกยูร สติเลิศ ๑๑๓ หมู่ ๑๒ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๓	-	-	-	✓	-	-	-
๔	นายอำนาจ ศรีสิทธิ์ ๙๐/๑ หมู่ ๗ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๑	๘๐๐	-	-	✓	๘.๙๕	๒๙.๙๙	๑,๔๓๕
๕	นายปฏิพัทธ์ ม่วงเขียว ๙๕ หมู่ ๒ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๑	๒๐๐	-	-	✓	๗.๑๓	๒๗.๙๓	๘๒๖
๖	นายอานันท์ ทองสุข ๙๕ หมู่ ๒ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๑	๒๐๐	-	-	✓	๘.๙๗	๒๘.๖๒	๒๖๙
๗	นางสาววรรณพร ทัยสกุล ๑๔๙/๓หมู่ ๑๒ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๒	๖๐๐	-	-	✓	๘.๗๔	๒๙.๕๘	๑,๒๑๔
๘	นายสมพงษ์ บัวทิม ๑๑๕/๑ หมู่ ๒ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๑	๘๐๐	-	-	✓	๘.๔๒	๒๘.๓๓	๔๒๒
๙	นางสาวเกษร บุศย์น้ำเพชร ๑๕๙ หมู่ ๑๒ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๒	๓๐๐	-	-	✓	๘.๗๔	๒๘.๓๔	๘๖๖
๑๐	นายอรุณ เรืองพุ่ม ๑๒๒/๑ หมู่ ๒ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๒	๑,๘๐๐	-	-	✓	๘.๕๓	๒๙.๐๗	๒๙๑

