

แบบรายงานผลการตรวจประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการ

(๑. การทำวัณน้ำมะพร้าว ๒. การทำมะพร้าวขาว ๓. การทำมะพร้าวดำ ๔. การทำน้ำตาล (โรงหลอม) ๕. การทำน้ำตาลกรวด)

ในพื้นที่ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

ที่	ชื่อ - สกุล ผู้ประกอบการ / บ้านเลขที่	ประเภท กิจการ (ระบุตัวเลข)	ปริมาณ น้ำเสีย (ลบ.ม. ต่อ วัน)	สภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย			ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งด้วยชุดตรวจภาคสนาม		
				ไม่มี	ชำรุด	ใช้งานได้ปกติ	ค่า pH (๕.๕ - ๙.๐)	ค่า อุณหภูมิ (ไม่เกิน ๔๐ C)	ค่า TDS ไม่เกิน ๓,๐๐๐
๑	นายอำนาจ ทวีชื่น / บริษัท ปาล์ม โคโคนัท ซูการ์ พลัส จำกัด ๙๙ หมู่ ๑ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๔	๔๕๐	-	-	✓	๖.๘๗	๒๘.๖๕	๔๖๓
๒	นางพรทิพย์ จิรศุภางค์กุล / บริษัท อัมพร ฟูดส์ (๒๐๑๖) จำกัด ๘๗/๑ หมู่ ๑๑ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๑	๓,๐๐๐	-	-	✓	๘.๔๗	๓๒.๐๕	๑๙๔๘
๓	นางสาวเกยูร สติเลิศ ๑๑๓ หมู่ ๑๒ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๓	-	-	-	✓	-	-	-
๔	นายอำนาจ ศรีสิทธิ์ ๙๐/๑ หมู่ ๗ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๑	๘๐๐	-	-	✓	๙.๒๑	๒๘.๖๙	๑,๕๘๓
๕	นายปฏิพัทธ์ ม่วงเขียว ๙๕ หมู่ ๒ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๑	๒๐๐	-	-	✓	๖.๘๗	๒๙.๖๗	๘๔๒
๖	นายอาจินต์ ทองสุข ๙๕ หมู่ ๒ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๑	๒๐๐	-	-	✓	๙.๑๒	๒๘.๓๔	๒๙๗
๗	นางสาววรรณพร ทุ้ยสกุล ๑๔๙/๓หมู่ ๑๒ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๒	๖๐๐	-	-	✓	๘.๗๗	๒๙.๒๙	๑,๑๐๙
๘	นายสมพงษ์ บัวทิม ๑๑๕/๑ หมู่ ๒ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๑	๘๐๐	-	-	✓	๘.๔๖	๒๙.๒๒	๔๖๘
๙	นางสาวเกษร บุศย์น้ำเพชร ๑๕๙ หมู่ ๑๒ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๒	๓๐๐	-	-	✓	๘.๑๗	๒๘.๘๘	๘๔๕
๑๐	นายอรุณ เรืองพุ่ม ๑๒๒/๑ หมู่ ๒ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	๒	๑,๘๐๐	-	-	✓	๙.๑๘	๒๙.๔๔	๓๑๒

