

บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	วันที่ตรวจ	จำนวน	เกณฑ์การตรวจสอบ								สถานะ	
				สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก			
				ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ใช้งาน	หมดอายุ
๑	ม.๑ ศาลาประชาคม	๑๖ ส.ค. ๖๕	๑	✓		✓		✓		✓			๓๐ พ.ย. ๖๓
๒	ม.๑ ศพด. รร. วัดบางขันแตก	๒๒ ส.ค. ๖๕	๓	✓		✓		✓		✓			๓๐ ม.ค. ๕๘
๓	ม.๓ ศาลาประชาคม	๑๗ ส.ค. ๖๕	๑	✓		✓		✓		✓			๓๐ พ.ย. ๖๓
๔	ม.๔ อบต.บางขันแตก	๑๘ ส.ค. ๖๕	๙	✓		✓		✓		✓			๓๐ พ.ย. ๖๓
๕	ม.๔ ศพด.คลองบ่อ	๑๘ ส.ค. ๖๕	๓	✓		✓		✓		✓			๓๐ พ.ย. ๖๓
๖	ม.๔ ศูนย์ อปพร.	๓๐ ส.ค. ๖๕	๑๑	✓		✓		✓		✓		✓	๓๐ พ.ย. ๖๓
๗	ม.๕ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน	๓๑ ส.ค. ๖๕	๑	✓		✓		✓		✓			๓๐ พ.ย. ๖๓
๘	ม.๗ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน	๓๑ ส.ค. ๖๕	๑	✓		✓		✓		✓			๓๐ พ.ย. ๖๓
๙	ม.๘ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน	๓๑ ส.ค. ๖๕	๑	✓		✓		✓		✓			๓๐ พ.ย. ๖๓
๑๐	ม.๙ ศาลาประชาคม	๓๑ ส.ค. ๖๕	๑	✓		✓		✓		✓			๒๖ ส.ค. ๕๑
๑๑	ม.๑๐ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน	๓๑ ส.ค. ๖๕	๑	✓		✓		✓		✓			๓๐ พ.ย. ๖๓
๑๒	ม.๑๑ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน	๓๑ ส.ค. ๖๕	๑	✓		✓		✓		✓			๓๐ พ.ย. ๖๓
๑๓	ม.๑๒ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน	๓๑ ส.ค. ๖๕	๑	✓		✓		✓		✓			
รวม			๓๕									๑๑ ถัง	